


# ギアケースピン組付装置

ゴマと同じくらいのサイズのピン  
(Φ2×3.5mm)を組付ける装置

## 【改善前】

ケースピンを手作業で部品箱から取り出してケースに取付けていた。

ゴマ粒ほど(Φ2)の大きさのケースピンをケース穴(Φ2.1)に組付けて作業をしている。**\*小さすぎてやりにくい作業**




\*ケースピンとは、油を循環させる部品の固定ピンの事です。



## 【改善後】



ギアケースピン組付装置



### 装置内容説明

《ピン供給部》…ピンを無動力(他動力)でチューブ内に供給するからくり部分

- (1) 近接設備の【①安全扉】が上昇する。
- (2) 【②ヒモ】が緩む事と同時に【③重り】が下がり【④偏心か】が回転する。
- (3) 【⑤スライダー】の【⑥ローラー】が【④偏心か】に沿いながら赤枠部分全てが上下に動く。
- (4) 赤枠内の【⑦ピン容器】が上下に動く事で【⑧ピン取り込みチューブ】にピンが落下する。
- (5) チューブ内に落ちたピンが《ピン挿入部》へ入り整列する。
- (6) 【①安全扉】が下降すると【②ヒモ】を引くと共に【④偏心か】が回転して【③重り】が上がる。
- (7) 【④偏心か】が回転する事で(3)と同じく赤枠部分全てが上下に動き(4)を行い(5)同様にチューブ内に落ちたピンが《ピン挿入部》へ入り整列する。これの繰り返し∞続いて《ピン挿入部》の説明へ



### 《ピン挿入部》…ケースにピンを直接挿入出来るからくり部分

- (1) 【①整列したピンが入ったチューブ】から【②スライドプレート】の穴にピンが供給されている。
- (2) ケースの貫通穴に【③ガイド】を挿入しケースで【②スライドプレート】を端まで押し込む。
- (3) 押し込むと同時にピンが入っている【②スライドプレート】が端まで押し込まれ【④ピン供給穴】から自重で落下しケースへ組付ける。
- (4) (3)で押し込まれた【②スライドプレート】が【⑤ばね】の力で戻り(1)の位置まで行くと空になった【②スライドプレート】の穴にピンが補給され、そのままケースを引き抜く。

## 【特徴】

- ①カムとヒモを使った機構
- ②無動力に拘ったつくり
- ③ワークに1本直接組付けられる

## 【効果】

- ①作業がやりやすくなり、作業遅れが無くなった(最大6秒/台の低減)
- ②無動力化によりカーボンニュートラルに貢献